

単 AUCES AUCDS 頭

中 心 鑽 可 加 出 高 精 度 中 心 孔

型



高性能中心鑽


高性能中心鑽

A形60°高螺旋溝型





















構型及尺寸一覽表

Dc: 1~5





AUCES A形60°高螺旋溝型

單位 mm

尺寸 D _c ×θ×Ds	D_c	Ds	L	l	產品編號	
1×60°×4	1	4	35	1.1	YH61.00ZNEVD	
1.5×60°×5	1.5	5	30	1.6	YH61.50ZNEVE	
2×60°×6	2	6	35	2.1	YH62.00ZNEVF	
2.5×60°×8	2.5	8	50	2.7	YH62.50ZNEVI	
3×60°×8	3	8	50	3.2	YH63.00ZNEVI	
4×60°×10	4	10	55	4.3	YH64.00ZNEVJ	
5×60°×12	5	12	65	5.3	YH65.00ZNEVM	
6×60°×16	6	16	70	6.4	YH66.00ZNEVP	

AUCDS A形60° 低螺旋溝型


單位 mm

尺寸 D _o ×θ×D _S	Dc	Ds	L	l	產品編號	
1×60°×4	1	4	35	1.1	YL61.00ZNEVD	
1.5×60°×5	1.5	5	30	1.6	YL61.50ZNEVE	
2×60°×6	2	6	35	2.1	YL62.00ZNEVF	
2.5×60°×8	2.5	8	50	2.7	YL62.50ZNEVI	
3×60°×8	3	8	50	3.2	YL63.00ZNEVI	
4×60°×10	4	10	55	4.3	YL64.00ZNEVJ	
5×60°×12	5	12	65	5.3	YL65.00ZNEVM	
6×60°×16	6	16	70	6.4	YL66.00ZNEVP	




產品特長


- 採用單頭構型設計,提升工具精度。
- ●可加工出高精度中心孔。
- ●中心鑽採單頭設計,夾具在夾持時可有較長的伸出量,使夾持更加穩定。



一般中心鑽



單頭中心鑽




加工資料

使用工具	高性能單頭中心鑽 AUCES	一般中心鑽 CE-S					
アオ	φ3×60°×8						
被削材	S50C (96~98HRB)						
切削速度	10m/min 30m/min						
進給量	0.05mm/rev 0.12mm/rev						
中心孔徑	ϕ 6mm						
加工長	6mm	6.5mm					
切削油	水溶性切削油 (FX30 含氯)稀釋20倍						
加工機械	立式 中心加工機						

φ1×60°×4
\$50C
30 m/min
0.04 mm/rev
φ3
立式 中心加工機
水溶性切削油 (FX30 含氯)稀釋20倍

	加工條件	單頭中心鑽 AUCES	一般中心鑽 CE-S
切削	材:S50C 速度:10m/min :0.05 _{mm} /rev		
切削	材:S50C 速度:30m/min :0.12mm/rev		





SHANK EXTENSION




特長

- ●高性能單頭中心鑽(AUCES/AUCDS/AUPES/AUPEQ等),可以和柄部加長桿組合當作長柄來使用。
- ●柄徑Ds有分為16、20二種規格,一般的工具均可使用。

構型及尺寸一覽表

■ 工具全長150mm 高性能單頭中心鑽(AUCES/AUCDS/AUPES/AUPEQ)



柄部加長桿 SHANK EXTENSION

單位 mm

尺寸 D×Ds×LF	D	D s	OAL	LF	LH	l	產品編號	
SHANK EXTENSION D06 DS16 LF-150	6	16	128	150	22	23	SE0616M	
SHANK EXTENSION D08 DS16 LF-150	8	16	125	150	25	25	SE0816M	
SHANK EXTENSION D10 DS20 LF-150	10	20	123	150	27	28	SE1020M	

注意事項

● 柄部加長桿2個固定螺栓在鎖緊時,需均匀交替鎖緊,若有不均狀況易產生偏擺。

使用的時注意事項

- ◆加工時,可能發生折損造成危險,請配戴護目鏡等安全裝備。
- ◆加工時,可能發生折損造成危險,請設定適當的加工條件。
- ◆為防止手指被捲入,在加工運轉中,全程禁戴手套。
- ◆為保護您的雙腳,避免被掉落的工具砸傷,請穿安全鞋。
- ◆將工具組裝在機械上時,請確實鎖緊,避免加工時產生晃動或偏擺。
- ◆請確實固定好被加工材,避免加工中晃動,如絲攻有嚴重磨耗或崩牙的情 形時,請勿繼續使用。
- ◆在切削中會產生高溫,有發生火災危險可能,請務必要擬定防災對策。

网 ^{株式} 彌 満 和 製 作 所

本 社 〒104-0031 東京都中央区京橋3-13-10 (中島ゴールドビル)

●タッピング技術相談室: 00120-800-418

●ホームページアドレス: http://www.yamawa.com/jp

YAMAWAグループ (株) やまわエンジニアリングサービス (株) やまわインターナショナル

